

Operating Instructions

Power On

With probe at least 300 mm / 1' away from metal objects, press the Power button (5). The unit will beep twice and the LED (3) will illuminate.

When auto-calibration is complete, a short beep indicates that the pinpointing is ready to use.

When a detection occurs, the vibration[†] will intensify, and the beeps will emit increasingly closer together. When the detected object is very close to the probe, the beep becomes a continuous tone.

Power Off

Press the Power button (5). Three short beeps will emit and the pinpointing will power off.

Lost-Alarm

When the pinpointing is switched on but has been inactive for approximately 3 minutes, a long alert beep will emit. This will repeat every 10 seconds unless a detection occurs.

If the pinpointing is inactive for another 5 minutes, it will automatically power off.

Low Battery

Low Battery is indicated by a flashing LED[†] (3).

When the battery level is critically low, the pinpointing will automatically power off.

Sensitivity*

To increase sensitivity, press + (6). When maximum sensitivity is reached (level 5), there will be a long beep.

To decrease sensitivity, press – (7). When minimum sensitivity is reached (level 1), there will be a long beep.

Ferroso Tone ID*

To enable Ferroso Tone ID, hold the pinpointing away from metal objects, then press and hold + (6) for 3 seconds. There will one long beep.

When the pinpointing is close to the target:

Interrupted chirping tones upon detection indicate a ferrous target.

Ferroso Tone ID is effective when the probe is 10–15 mm (approx. ½") from a ferrous object.

To disable Ferroso Tone ID, press and hold – (7) for 3 seconds, until there is one long beep.

Audio Indication[†]

To turn PRO-FIND 35 audio tones ON (default), hold down + (6) when turning on the pinpointing.

To turn PRO-FIND 35 audio tones OFF, hold down – (7) when turning on the pinpointing.

To turn PRO-FIND 20 audio tones ON (default) or OFF, make sure the pinpointing is turned on, and then hold down the Power Button (5) for 4 seconds.

When the pinpointing is turned on, it will return to the audio mode last-used.

Factory Reset*

From off, press and hold the Power button (5). After two long beeps, continue to hold for 5 seconds. One long beep followed by two short beeps will indicate when Factory Reset is complete.

General Maintenance

To maintain a waterproof/splash proof seal, ensure that the battery cap o-ring is periodically lubricated with silicone grease.

Always check that the battery cap o-ring and screw threads are clear of dust, sand, and grit.

† PRO-FIND 20/35 only

* PRO-FIND 35 only

EN

Инструкции по эксплуатации

Включение

Убедитесь, что рабочая область пинпоинтера находится на расстоянии не менее 300 мм/1' от металлических предметов, а затем нажмите кнопку питания (5). Устройство выдаст два звуковых сигнала, и загорится светодиодный фонарик (3).

Когда автокалибровка будет завершена, Вы услышите короткий звуковой сигнал, информирующий о готовности устройства к работе.

Если пинпоинтер обнаружил цель, то по мере приближения к ней будет нарастать вибрация[†] и периодичность звуковых сигналов. Когда цель расположена в непосредственной близости от пинпоинтера, звуковой сигнал становится непрерывным.

Выключение

Нажмите кнопку питания (5). Вы услышите три коротких звуковых сигнала, после чего пинпоинтер выключится.

Предупреждение об утере

Если пинпоинтер включен, но не используется в течение приблизительно 3 минут, устройство выдаст длинный предупреждающий сигнал. Этот сигнал будет повторяться каждые 10 секунд.

Если пинпоинтер не будет использоваться еще в течение 5 минут, он автоматически выключится.

Низкий заряд батареи

Если батарея разряжена, начнется мигать светодиод[†] (3). Когда заряд батареи снижается до критического значения, пинпоинтер автоматически выключается.

Чувствительность*

Чтобы увеличить чувствительность, нажмите «+» (6). При достижении максимальной чувствительности (уровень 5) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Чтобы уменьшить чувствительность, нажмите «–» (7). При достижении минимальной чувствительности (уровень 1) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Индикация железосодержащих целей*

Чтобы задействовать функцию индикации железосодержащих целей, убедитесь, что вблизи пинпоинтера нет металлических предметов, а затем нажмите и удерживайте «+» (6) в течение 3 секунд. Вы услышите один длинный звуковой сигнал.

Когда пинпоинтер находится вблизи цели:

Прерывистые сигналы различной продолжительности указывают на железосодержащую цель.

Индикация железосодержащих целей эффективно работает в том случае, когда рабочая область устройства находится в 10–15 мм (около ½ дюйма) от железосодержащего объекта.

Чтобы отключить индикацию железосодержащих целей, нажмите и удерживайте «–» (7) в течение 3 секунд, пока устройство не выдаст один длинный сигнал.

Пороговый тон[†]

Чтобы на пинпоинтере PRO-FIND 35 активировать пороговый тон (функция по умолчанию), при включении пинпоинтера нажмите и удерживайте «+» (6).

Чтобы на пинпоинтере PRO-FIND 35 деактивировать пороговый тон, при включении пинпоинтера нажмите и удерживайте «–» (7).

Чтобы на пинпоинтере PRO-FIND 20 активировать пороговый тон, убедитесь, что пинпоинтер включен, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания (5) в течение 4 секунд.

При включении пинпоинтер переходит в режим порогового тона, который использовался в предыдущий раз.

Возврат к заводским настройкам*

Если батарея разряжена, начнется мигать светодиод[†] (3). Когда заряд батареи снижается до критического значения, пинпоинтер автоматически выключается.

Чувствительность*

Чтобы увеличить чувствительность, нажмите «+» (6). При достижении максимальной чувствительности (уровень 5) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Чтобы уменьшить чувствительность, нажмите «–» (7). При достижении минимальной чувствительности (уровень 1) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Индикация железосодержащих целей*

Чтобы задействовать функцию индикации железосодержащих целей, убедитесь, что вблизи пинпоинтера нет металлических предметов, а затем нажмите и удерживайте «+» (6) в течение 3 секунд. Вы услышите один длинный звуковой сигнал.

Instrucciones de uso

Encendido

Aleje la sonda un mínimo de 300mm/1' de cualquier objeto metálico y presione el botón de encendido (5). El aparato emitirá dos señales acústicas y se iluminará el LED (3).

Tras completarse la auto calibración, una señal acústica breve indica que el localizador está listo para usarse.

Cuando se presenta una detección, la vibración[†] se intensifica y los sonidos se emiten de manera cada vez menos espaciada. Si el objeto detectado se encuentra a una distancia muy corta de la sonda, el sonido se vuelve un tono continuo.

Indicación de audio[†]

Para activar los tonos acústicos del PRO-FIND 35 (por defecto), mantenga presionado + (6) al encender el localizador.

Para desactivar los tonos acústicos del PRO-FIND 35, mantenga presionado – (7) al encender el localizador.

Si el localizador está encendido pero lleva aproximadamente 3 minutos sin actividad, se emitirá una señal acústica larga a modo de alerta. Esta se repetirá cada 10 segundos a menos que se presente una detección.

Si el localizador permanece inactivo durante otros 5 minutos, se apagará automáticamente.

Apagado

Presione el botón de encendido (5). Sonarán tres señales acústicas breves y el localizador se apagará.

Alarma de extravío

Si el localizador está encendido pero lleva

aproximadamente 3 minutos sin actividad, se emitirá una señal acústica larga a modo de alerta. Esta se repetirá cada 10 segundos a menos que se presente una detección.

Si el localizador permanece inactivo durante otros 5 minutos, se apagará automáticamente.

Batería baja

El centelleo de un LED[†] (3) indica que la batería está baja.

Si la batería alcanza un nivel excesivamente bajo, el localizador se apagará automáticamente.

Sensibilidad*

Para aumentar la sensibilidad, presione + (6). Si se rebasa la sensibilidad máxima (nivel 5), sonará una señal acústica larga.

Para disminuir la sensibilidad, presione – (7). Si se rebasa la sensibilidad mínima (nivel 1), sonará una señal acústica larga.

Tono de identificación de materiales ferrosos*

Para habilitar el tono de identificación de materiales ferrosos, aleje el localizador de cualquier objeto metálico y luego mantenga presionado + (6) durante 3 segundos. Se escuchará una señal acústica larga.

Restablecimiento de fábrica*

Con el aparato apagado, mantenga presionado el botón de encendido (5). Siga presionándolo durante otros 5 segundos después de escuchar las dos señales acústicas largas. Una señal acústica larga seguida de dos señales más cortas indica que se ha completado el restablecimiento de fábrica.

Mantenimiento general

Para mantener un sello resistente al agua[†] y las salpicaduras, asegúrese de que la junta tórica de la tapa de la batería se lubrique periódicamente con grasa de silicona.

Verifique siempre que la junta tórica y los tornillos roscados de la tapa de la batería se encuentren libres de polvo, tierra y arena.

† Solo PRO-FIND 20/35

* Solo PRO-FIND 35

Instruções de uso

Encendido

Com a sonda distante pelo menos 300mm/1' de objetos metálicos, aperte o botão Ligar (5). A unidade irá soar um bipe duas vezes e o LED (3) irá acender.

O tono de identificação de materiais ferrosos funciona eficazmente quando a sonda se encontra a uma distância de entre 10–15 mm (aprox. ½") de um objeto ferroso.

Quando a auto-calibração estiver completa, um bipe curto indicará que o localizador está pronto para o uso.

Para desativar o tom de identificação de ferros, mantenha presionado – (7) durante 3 segundos, a menos que o objeto identificado estiver muito próximo à sonda, o bipe se tornará um tom contínuo.

Desligar o detector

Pressione o botão Ligar (5). Serão emitidos três bipes curtos e o localizador será desligado.

Alarme de inatividade

Quando o localizador é ligado mas fica inativo por cerca de 3 minutos, um longo bipe de alerta é emitido. Isso irá se repetir a cada 10 segundos, a menos que ocorra uma detecção.

Se ele ficar inativo por mais 5 minutos, será automaticamente desligado.

Bateria fraca

A bateria fraca é indicada por um LED que piscá[†] (3).

Quando a carga da bateria chegar em um nível crítico, o localizador irá se desligar automaticamente.

Sensibilidade*

Para aumentar a sensibilidade, pressione + (6). Se se rebasa la sensibilidad máxima (nivel 5), sonará una señal acústica larga.

Para reduzir la sensibilidad, presione – (7). Si se rebasa la sensibilidad mínima (nivel 1), sonará una señal acústica larga.

Tom de identificação de ferro*

Para habilitar o tom de identificação de ferro, mantenha o localizador afastado de objetos metálicos, e segure o botão + (6) pressionado por 3 segundos. Será emitido um bipe longo.

Instruções de uso

Ligar o detector

Com a sonda distante pelo menos 300mm/1' de

objetos metálicos, abra o botão Ligar (5).

O tom de identificação de ferro é eficaz quando a sonda

está a 10–15 mm (aprox. ½") de um objeto ferroso.

Para desativar o tom de identificação de ferro,

pressione e segure – (7) por 3 segundos, até que seja

emitido um bipe longo.

Indicação sonora[†]

Para ligar o tom de áudio do PRO-FIND 35 (padrão),

pressione + (6) quando ligar o localizador.

Para desligar o tom de áudio do PRO-FIND 35,

pressione – (7) ao ligar o localizador.